



امور آموزش

عنوان دوره: TOLERANCE CHART (زنجیره تیرانس)

۱- هدف کلی : آشنایی فراگیران با TOLERANCE CHART (زنجیره تیرانس) و کاربرد آن در ماشین کاری تولید انبوه

۲- طول دوره : ۱۶ ساعت

۳- پیش نیازهای آموزشی: آشنایی با ماشین کاری و ترمیما" گذراندن کلاس ماشین کاری و انتخاب ابزار

۴- شرایط شرکت کنندگان :
۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم فنی
۲- دارای حداقل سابقه کار در واحدهای ماشین کاری تولید انبوه

۵- محتوای دوره :

ردیف	رئوس مطالب
۱	معرفی TOLERANCE CHART
۲	آشنایی با پارامترهایی که در T.CH به کار می روند .
۳	روش مهار کردن قطعات
۴	محاسبات مربوط به T.CH
۵	مثالهای مربوط به آموزش T.CH
۶	مثالهایی از قطعات خودرویی